

# SOLGE Defoamant A & B

## 유압유용 소포제 A

거품이 많이 형성되는 가장 흔한 원인은

- 1)윤활 시스템의 기계적 요소
  - 2)오일의 산화 혹은 오염
- 이다. 소포제는 거품을 통제할 수 있다.

### [사용방법]

- 사용전 충분히 흔들어 섞어준다.
- 오일이 순환하는 동안 기포제를 천천히 추가한다.
- 사용량 : 오일 100갤런당 1온스
- 적정 사용량 범위를 넘지 않는다.



## 순환오일용 소포제 B

거품이 많이 형성되는 가장 흔한 원인은

- 1)윤활 시스템의 기계적 요소
  - 2)오일의 산화 혹은 오염
- 이다. 소포제는 거품을 통제할 수 있다.

### [사용방법]

- 사용전 충분히 흔들어 섞어준다.
- 오일이 순환하는 동안 기포제를 천천히 추가한다.
- 사용량(기어오일)  
오일 10갤런당 4온스
- 사용량(베어링 오일)  
오일 100갤런당 4온스
- 적정 사용량 범위를 넘지 않는다.

**위험:** 석유 증류물 . 삼켰을 경우 생명에 지장이 있음. 유해 증기. 장기간 동안 반복적으로 피부에 닿을 경우 피부 자극을 일으킬 수 있다. 증기를 장시간 동안 흡입하지 않는다. 열 과 불로부터 멀리 보관한다. 소포제가 담긴 컨테이너는 밀봉한다. 환기가 충분한 장소에서만 사용한다.

**응급처치:** 삼켰을 경우 구토를 유도하지 않는다. 즉시 응급 구조를 요청한다. 호흡을 통하여 마셨을 경우 신선한 공기가 있는 장소로 이동하다. 만약 숨쉬지 않으면 인공호흡을 한 후 응급 구조 요청을 한다.